

2011-06-16

Särskild Eltillsyn

Biografen 2 Gustavlundvägen 168.

Anmärkningar:

Elrum

1. I elrummet finns 10 st. elmätare A1,B1,C1,D1,E1. F1,H1, J1,K1,L1.

Samtliga elmätare bör ha en adress (var elcentralerna är i fastigheten samt vilket plan) nu är bara 4 mätare märkta. Huvudledningsschema bör upprättas.

2. Central A1j. Propphuvar saknas, samt grupp nr. 7 säkrat 16 A belysning uttag kontrolleras om kabeln har rätt dimension.

Brommasalen:

3. Nödutgångsskylt lampa trasig.

Bardisk:

4. Skarvsladdsinstitution till kylskåp ändras till fast installation

5. Samtliga kylskåp under bardisken kontrolleras om de är tillverkade 1994, kylskåp och frysskåp tillverkade 1994 eller tidigare har ett startrelä som kan orsaka ökad gnistbildning med tiden och i samband med dammbildning kan orsaka ökad brandrisk. Danfoss har gått ut med ett pressmeddelande och varnat för brand i kylar och frysar.

6. Gummikabel felaktigt klamrad.

. Scen:

7. Stickproppansluten kabel genom vägg ändras till fast installation eller tas bort.

8. Elcentral A1D Grupp 1+2, 17-18 samt 26-29 säkrat 16A märkt vägguttag kontrolleras

9 Elcentral A1EB2 kontrollera grupp 7

10 Järnstege inne i elcentral tas bort.

11. Grupp 4,5,6 19,20,21,22,23,30,31,32,33,36 har ingen adress på gruppsschemat, grupp 7 och 8 har bottenkontakterna kvar, skall tas bort om gruppledning inte används. Nytt gruppsschema skall upprättas.

Ett riktigt elschema för hur ljuset och alla vägguttag styrs och vilka säkringar som går till uttagen skall finnas.

12 En stickpropp som matar scenstrålkastare trasig.

13. Sladd trasig till skarydosa.

14. Spotlightskenor består av rör och spotlighten matas med sladdar lindade runt röret med skarvkontakter på röret. Om röret skall vara upphängningsanordning till spotlightlamporna måste röret jordas samt sladdarna vara av exempelvis REVE samt installation av fler uttag i tak.

Kök:

Elcentral A1F1C.

15. Grupp-schema saknas samt skylt för provning av JFB.

Nockebysalen:

Ommålning pågår besiktas senare.

Elnisch:

16. Elcentral D1 Grupp nr. 3 saknar adress

17. Säkringshållare saknas.

18. Beröringsskydd på relä saknas.

19 Skylt på dörren saknas (får ej blockeras)

2011-06-16

Fastighetskontoret
Fastighetsförvaltningen

Bengt Bihagen